

	<p>Tárgyak: Esztergom - Csenke-patak, 1971 (Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2016.2.2.63</p>
--	---

Leírás

Esztergom, a Csenke-patak völgyének vízrendezési munkálatai.

A II. világháború előtt, amikor a vízfolyás még rendezett volt, ez a terület volt a város zöldségeskertje. Azonban a háború után a terület elmocsarasodott és művelhetetlenné vált. Az Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat 1970-ben megtervezte a terület rendezését, majd 1971-ben nekiláttak a kivitelezésnek. A középső szakaszon, ahol a nagy esés kimosásokat okozott bukókat is építettek. Az elvégzett vízrendezési munkálatoknak köszönhetően a terület nagy részét ismét művelés alá lehetett vonni.

Fekete-fehér fotó az "Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat" fotóalbumából. Az albumban az 1970-1972-ben, az Esztergomban és a környékbeli településeken (Pilisszentlélek, Leányvár, Bajna, Kesztölc, Lábatlan, Tokod) végzett munkálatairól készült felvételek találhatók.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 10,9 cm, sz: 7,6 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 23 cm

Események

Készítés	mikor	1971
	ki	Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat
	hol	Esztergom

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti