

	<p>Object: Kesztlöc - Topolka-patak, 1971 (Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2016.2.2.67</p>
--	---

## Description

Kesztlöc, Topolka-patak medrének felújítása

Az Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat 1971-ben kezdte meg a Kesztlöci patak és a hozzá tartozó Topolka és Klastrompusztai patak vízrendezését. A munkálatoknak köszönhetően a patak berágódása megszűnt.

Berágódás: A vízfolyás hordaléktermelő szakaszain, ha nagy a vízfolyás sebessége, a mederre jellemző a kétoldali szakadó part. Ezt a jelenséget, ha a meder mindkét oldalát pusztítja és a meder mindkét irányban mélyül, a meder berágódásának nevezzük.

Fekete-fehér fotó az "Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat" fotóalbumából. Az albumban az 1970-1972-ben, az Esztergomban és a környékbeli településeken (Pilisszentlélek, Leányvár, Bajna, Kesztlöc, Lábatlan, Tokod) végzett munkálatairól készült felvételek találhatók.

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 10,8 cm, sz: 7,6 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 23 cm

## Events

Created

When

1971

Who

Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat

Where      Keszölc

## Keywords

- Photograph album
- történeti