

	<p>Tárgyak: Kesztlöc - Topolka-patak, 1971 (Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2016.2.2.69</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leírás

Kesztlöc, Topolka-patak medrének felújítása.

Az Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat 1971-ben kezdte meg a Kesztlöci patak és a hozzá tartozó Topolka és Klastrompusztai patak vízrendezését. A munkálatoknak köszönhetően a patak berágódása megszűnt.

Berágódás: A vízfolyás hordaléktermelő szakaszain, ha nagy a vízfolyás sebessége, a mederre jellemző a kétoldali szakadó part. Ezt a jelenséget, ha a meder mindkét oldalát pusztítja és a meder mindkét irányban mélyül, a meder berágódásának nevezzük.

Fekete-fehér fotó az "Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat" fotóalbumából. Az albumban az 1970-1972-ben, az Esztergomban és a környékbeli településeken (Pilisszentlélek, Leányvár, Bajna, Kesztlöc, Lábatlan, Tokod) végzett munkálatairól készült felvételek találhatók.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 10,8 cm, sz: 7,6 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 23 cm

Események

Készítés	mikor	1971
	ki	Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat
	hol	Kesztlöc

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti