

	<p>Object: Kesztlőc - Topolka-patak, 1971 (Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2016.2.2.121</p>
--	--

Description

Az Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat 1971-ben kezdte meg a Kesztlőci patak és a hozzá tartozó Topolka és Klastrompusztai patak vízrendezését. A munkálatoknak köszönhetően a patak berágódása megszűnt.

Berágódás: A vízfolyás hordaléktermelő szakaszain, ha nagy a vízfolyás sebessége, a mederre jellemző a kétoldali szakadó part. Ezt a jelenséget, ha a meder mindkét oldalát pusztítja és a meder mindkét irányban mélyül, a meder berágódásának nevezzük.

Fekete-fehér fotó az "Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat" fotóalbumából. Az albumban az 1970-1972-ben, az Esztergomban és a környékbeli településeken (Pilisszentlélek, Leányvár, Bajna, Kesztlőc, Lábatlan, Tokod) végzett munkálatairól készült felvételek találhatók.

Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 10,7 cm, sz: 7,6 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 23 cm

Events

Created	When	1971
	Who	Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat
	Where	Kesztlőc

[Relationship
to location]

When

Who

Where

Kesztölc

Keywords

- Photograph album
- történeti