

	<p>Tárgyak: Kesztlöci rőzsegátak (Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2016.2.2.131</p>
--	--

Leírás

Helyszíni szemle

Az Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat 1971-72-ben végezte a Kesztlöci patak rendezését. A vízfolyásra és annak vízgyűjtő területére a homokos talaj volt jellemző, melyet helyenként vízmosások tarkítottak. Ezért a patak felső szakaszán rőzsegátakat létesítettek, hogy megkössék a kialakult vízmosásos jelenségeket.

Fekete-fehér fotó az "Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat" fotóalbumából. Az albumban az 1970-1972-ben, az Esztergomban és a környékbeli településeken (Pilisszentlélek, Leányvár, Bajna, Kesztlöc, Lábatlan, Tokod) végzett munkálatairól készült felvételek találhatók.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 10,7 cm, sz: 7,6 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 23 cm

Események

Készítés	mikor	1970-1972
	ki	Esztergomi Vízgazdálkodási Társulat
	hol	Kesztlöc

Kulcsszavak

- fotóalbum

- történeti