

	<p>Tárgyak: Nyúlgátépítés homokzsákkal a Szinva torkolatnál (Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.5.1.7</p>
--	--

Leírás

1974 októberében a hirtelen lehullott csapadék következtében az addigi vízállási maximumokat meghaladó árhullámok vonultak le a Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád folyókon valamint a mellékvizeiken. A védekezési munkák során több ezer főt kellett kitelepíteni, sok száz épület megrongálódott. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén rendkívüli árvédekezés folyt. Az ilyen nagy árvizeknél gyakran előfordul, hogy a gát magasságát gyorsan meg kell emelni homokzsákokkal, ez tulajdonképpen a gát megnyújtása. Egy „nyúlványgát”, aminek rövidüléséből jön - a szakemberek által használt - nyúlgát kifejezés.

Fekete-fehér fotó az "Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974. október-november hó" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 13,9 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 25 cm

Események

Készítés

mikor
ki

1974. október-1974. november

[Földrajzi vonatkozás] hol mikor ki hol Szinva-patak

Kulcsszavak

- fotóalbum
- homokzsák
- nyúlgát
- történeti
- Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG)