

	<p>Object: Vadász patak Ócsanáros térségében (Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.5.1.22</p>
--	---

## Description

1974 októberében a hirtelen lehullott csapadék következtében az addigi vízállási maximumokat meghaladó árhullámok vonultak le a Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád folyókon valamint a mellékvizeiken. A védekezési munkák során több ezer főt kellett kitelepíteni, sok száz épület megrongálódott. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén rendkívüli árvédekezés folyt.

Fekete-fehér fotó az "Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974. október-november hó" című albumból.

## Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 14 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 25 cm

## Events

Created	When	October 1974-November 1974
	Who	
	Where	Ócsanáros

## Keywords

- Flood
- Photograph album
- történeti
- Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG)