

| | |
|--|---|
| | <p>Object: Nyúlgátépítés homokzsákkal Felsőzsolcán (Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.5.1.24</p> |
|--|---|

Description

1974 októberében a hirtelen lehullott csapadék következtében az addigi vízállási maximumokat meghaladó árhullámok vonultak le a Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád folyókon valamint a mellékvizeiken. A védekezési munkák során több ezer főt kellett kitelepíteni, sok száz épület megrongálódott. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén rendkívüli árvédekezés folyt. Az ilyen nagy árvizeknél gyakran előfordul, hogy a gát magasságát gyorsan meg kell emelni homokzsákokkal, ez tulajdonképpen a gát megnyújtása. Egy „nyúlványgát”, aminek rövidüléséből jön - a szakemberek által használt - nyúlgát kifejezés.

Fekete-fehér fotó az "Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974. október-november hó" című albumból.

Basic data

| | |
|---------------------|---|
| Material/Technique: | Papír / fotó |
| Measurements: | h: 13,9 cm, sz: 9 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 25 cm |

Events

| | | |
|---------|------|----------------------------|
| Created | When | October 1974-November 1974 |
| | Who | |

Where Felsőzsolca

Keywords

- Photograph album
- Sandbag
- nyúlgát
- történeti
- Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG)