

	<p>Tárgyak: Jászolgtépités Felsőbereckinél (Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.5.1.25</p>
--	--

## Leírás

1974 októberében a hirtelen lehullott csapadék következtében az addigi vízállási maximumokat meghaladó árhullámok vonultak le a Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád folyókon valamint a mellékvizeiken. A védekezési munkák során több ezer főt kellett kitelepíteni, sok száz épület megrongálódott. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén rendkívüli árvédekezés folyt.

Jászolgté: Árvízvédelmi karókkal biztosított két palló sor között, döngölt földdel kitöltött ideiglenes védmű. Az árvízvédelmi töltés koronája feletti 80 cm-nél magasabb vízszint várható tartása, illetve csatornák, vízfolyások elzárása esetén használják. A jászolgté szélessége nagyjából magasságával azonos. Palló helyett deszkát vagy rőzsét is lehet alkalmazni.

Fekete-fehér fotó az "Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974. október-november hó" című albumból.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méret:

h: 14 cm, sz: 8 cm; Album mérete: h: 35 cm,  
sz: 25 cm

## Események

Készítés

mikor

1974. október-1974. november

ki  
hol Felsőberekci

## Kulcsszavak

- fotóalbum
- jászolgát
- történeti
- Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG)