

Tárgyak:	Lokalizációs töltésépítés Szirmabesenyőnél (Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974)
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_2009.5.1.44

Leírás

1974 októberében a hirtelen lehullott csapadék következtében az addigi vízállási maximumokat meghaladó árhullámok vonultak le a Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád folyókon valamint a mellékvizeiken. A védekezési munkák során több ezer főt kellett kitelepíteni, sok száz épület megrongálódott. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén rendkívüli árvédekezés folyt.

Fekete-fehér fotó az "Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974. október-november hó" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méreték:

h: 13,5 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 25 cm

Események

Készítés	mikor	1974. október-1974. november
	ki	
	hol	Szirmabesenyő

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG)
- árvíz