

	<p>Objekt: Nyúlgátépítés (Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_2009.5.1.45</p>
--	---

Beschreibung

1974 októberében a hirtelen lehullott csapadék következtében az addigi vízállási maximumokat meghaladó árhullámok vonultak le a Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád folyókon valamint a mellékvizeiken. A védekezési munkák során több ezer főt kellett kitelepíteni, sok száz épület megrongálódott. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén rendkívüli árvédekezés folyt. Az ilyen nagy árvizeknél gyakran előfordul, hogy a gát magasságát gyorsan meg kell emelni homokzsákokkal, ez tulajdonképpen a gát megnyújtása. Egy „nyúlványgát”, aminek rövidüléséből jön - a szakemberek által használt - nyúlgát kifejezés.

Fekete-fehér fotó az "Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974. október-november hó" című albumból.

Grunddaten

Material/Technik:

Papír / fotó

Maße:

h: 24,1 cm, sz: 8,4 cm; Album mérete: h: 35 cm, sz: 25 cm

Ereignisse

Hergestellt

wann

Oktober 1974-November 1974

wer

wo

Schlagworte

- Fotoalbum
- Hochwasser
- Sandsack
- nyúlgát
- történeti
- Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG)