

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Tárgyak: Gyöngyös patak torkolati része<br/>(Árvízvédekezés az<br/>Északmagyarországi Vízügyi<br/>Igazgatóság területén, 1974)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és<br/>Vízügyi Múzeum - Duna<br/>Múzeum<br/>Kölcsey u. 2.<br/>2500 Esztergom<br/>+36 33 500 250<br/>info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.5.1.48</p> |
|--|--|

## Leírás

1974 októberében a hirtelen lehullott csapadék következtében az addigi vízállási maximumokat meghaladó árhullámok vonultak le a Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád folyókon valamint a mellékvizeiken. A védekezési munkák során több ezer főt kellett kitelepíteni, sok száz épület megrongálódott. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén rendkívüli árvédekezés folyt.

Fekete-fehér fotó az "Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974. október-november hó" című albumból.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 14 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 35  
cm, sz: 25 cm

## Események

Készítés mikor 1974. október-1974. november

ki

hol

[Földrajzi

mikor

vonatkozás]

ki

hol Gyöngyös patak

## Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG)