

	<p>Tárgyak: Buzgár elleni védekezés Ároktónél (Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.5.1.49</p>
--	---

## Leírás

1974 októberében a hirtelen lehullott csapadék következtében az addigi vízállási maximumokat meghaladó árhullámok vonultak le a Zagyva, Tarna, Sajó és Hernád folyókon valamint a mellékvizeiken. A védekezési munkák során több ezer főt kellett kitelepíteni, sok száz épület megrongálódott. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén rendkívüli árvédekezés folyt.

Buzgár: A buzgár árvíz során a töltések mentett oldalán megjelenő vízfeltörés. A buzgár alulról felfelé irányuló szivárgásból alakul ki, és magával viszi a vízáteresztő réteg finom szemcséjű anyagát. Folyóink mentén árvíz esetén gyakori jelenség. A buzgárt mindenképpen el kell szigetelni, a mentett oldalon zsákokkal körbevéve, ellennyomást kialakítva.

Fekete-fehér fotó az "Árvízvédekezés az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság területén, 1974. október-november hó" című albumból.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 24 cm, sz: 18,1 cm; Album mérete: h: 35  
cm, sz: 25 cm

## Események

Készítés

mikor

1974. október-1974. november

ki  
hol      Ároktó

## Kulcsszavak

- Buzgár
- bűvár
- fotóalbum
- homokzsák
- történeti
- Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG)
- árvíz