

	<p><b>Object:</b> Zord időjárásban védekezés a Nádoron (csatornán) - Pátia kihúzás (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p><b>Museum:</b> Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p><b>Collection:</b> Történeti Képgyűjtemény</p> <p><b>Inventory number:</b> DM_TK_2009.18.1.46</p>
--	--

## Description

Védekezés a Nádor-csatornán, pátia lemezekkel. A lemezeket függőlegesen lehet a talajba süllyeszteni különböző verési technológiákkal, úgy, hogy a lemez szélén lévő hornyokkal a lemezek egymásba fűzhetőek, így akár vízzáró felületet is létre lehet hozni.

1963 februárjában a hirtelen hóolvadás miatt az ország csaknem valamennyi hegy-és dombvidéki kisvízfolyásán nagy víztömegek zúdultak le és mintegy 1700 négyzetméteren okoztak rövidebb-hosszabb ideig tartó elöntést.

Fekete-fehér fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Bába; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 12 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

## Events

Created	When	1963
	Who	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
	Where	Nádor-csatorna

## Keywords

- Flood
- Photograph album
- történeti