

	<p>Tárgyak: Zord időjárásban védekezés a Nádoron (csatornán) - Pátria kihúzás (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.18.1.46</p>
--	---

Leírás

Védekezés a Nádor-csatornán, pátria lemezekkel. A lemezeket függőlegesen lehet a talajba süllyeszteni különböző verési technológiákkal, úgy, hogy a lemez szélén lévő hornyokkal a lemezek egymásba fűzhetőek, így akár vízzáró felületet is létre lehet hozni.

1963 februárjában a hirtelen hóolvadás miatt az ország csaknem valamennyi hegy-és dombvidéki kisvízfolyásán nagy víztömegek zúdultak le és mintegy 1700 négyzetméteren okoztak rövidebb-hosszabb ideig tartó elöntést.

Fekete-fehér fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Báta; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 12 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

Események

Készítés mikor 1963

ki Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
hol Nádor-csatorna

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz