

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Object: Szakadás Őrspusztánál<br/>(Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum<br/>Kölcsey u. 2.<br/>2500 Esztergom<br/>+36 33 500 250<br/>info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.18.1.47</p> |
|--|---|

## Description

Töltés átszakadása Őrspusztánál.

1963 februárjában a hirtelen hóolvadás miatt az ország csaknem valamennyi hegy-és dombvidéki kisvízfolyásán nagy víztömegek zúdultak le és mintegy 1700 négyzetméteren okoztak rövidebb-hosszabb ideig tartó elöntést.

Fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Bába; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 23,1 cm, sz: 16,4 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

## Events

Created

When

1963

Who

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)

Where

Őrspusztá

[Relationship  
to location]

When

Who

Where      Sárbogárd

## Keywords

- Flood
- Photograph album
- történeti