

	<p>Tárgyak: Szakadás Őrspusztánál (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.18.1.47</p>
--	---

Leírás

Töltés átszakadása Őrspusztánál.

1963 februárjában a hirtelen hóolvadás miatt az ország csaknem valamennyi hegy-és dombvidéki kisvízfolyásán nagy víztömegek zúdultak le és mintegy 1700 négyzetméteren okoztak rövidebb-hosszabb ideig tartó elöntést.

Fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Báta; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 23,1 cm, sz: 16,4 cm; Album mérete: h:
32,2 cm, sz: 22 cm

Események

Készítés	mikor	1963
	ki	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
	hol	Őrspusztá

[Földrajzi
vonatkozás]

mikor

ki

hol

Sárbogárd

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz