

	<p>Tárgyak: Dunai árvíz, 1965 (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.18.1.76</p>
--	---

Leírás

Ellennyomó medence az 1965-ös Dunai árvíznél.

Ellennyomó medence: árvízvédekezés esetén az árvízvédelmi töltés mentett oldali rézsúlába és az attól 20-25 m távolságra épített, a töltésbe kötött 0,6-1,5 m magas szorítógát közötti térség, vagy egy buzgár köré, annak elfogására épített védmű medencéje. Az ellennyomó medence vízoszlopa tart egyensúlyt a külvíz felfelé ható nyomásával.

1965-ben rendkívüli árhullám vonult le a Dunán. Az árvíz a szokatlanul csapadékos időjárás és a sok évi átlagot meghaladó hőtömegek májusi olvadása következtében alakult ki. Az áprilistól június végéig tartó 119 napos védekezés során hat egymást követő árhullám alakult ki a Dunán. Ezen felül a Rábán is a Tiszán is jelentős árvízi helyzet állt elő. A Rábán és mellékfolyóin április és augusztus között nyolc árhullám vonult le, a folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt. A Duna magyarországi szakaszán a kritikus napokban 40 000 ember is dolgozott, többek között nekik köszönhető hogy a védekezés sikeres volt.

Fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Bába; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9,2 cm, sz: 6,1 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

Események

Készítés	mikor	1965
	ki	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
	hol	Keselyűs, Őrspuszta, Beléd, Dombori, Lankóc
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Duna

Kulcsszavak

- 1965. évi dunai árvíz
- fotóalbum
- homokzsák
- talicska
- történeti
- árvíz