

	<p>Object: Dunai árvíz, 1965 - Működnek a rocsók (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.18.1.80</p>
--	---

Description

A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga az 1965-ös dunai árvíznél. Rocsó: A rohamcsónak (rocsó) katonai vízi jármű. Édesvízi, folyókon vagy tavakon történő használatra szánt, könnyű, nyitott csónak, amit szükség esetén a katonák a szárazföldön is tudtak kézi erővel szállítani.

1965-ben rendkívüli árhullám vonult le a Dunán. Az árvíz a szokatlanul csapadékos időjárás és a sok évi átlagot meghaladó hótömegek májusi olvadása következtében alakult ki. Az áprilistól június végéig tartó 119 napos védekezés során hat egymást követő árhullám alakult ki a Dunán. Ezen felül a Rábán is a Tiszán is jelentős árvízi helyzet állt elő. A Rábán és mellékfolyóin április és augusztus között nyolc árhullám vonult le, a folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt. A Duna magyarországi szakaszán a kritikus napokban 40 000 ember is dolgozott, többek között nekik köszönhető hogy a védekezés sikeres volt. Fekete-fehér fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Bába; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 14 cm, sz: 9 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

Events

Created	When	1965
	Who	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
	Where	Keselyűs, Őrspuszta, Beléd, Dombori, Lankóc
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Danube

Keywords

- 1965. évi dunai árvíz
- Flood
- Photograph album
- történeti