

	<p>Tárgyak: Verési munkák a Duna jobb partján, 1965 (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.18.1.88</p>
--	---

## Leírás

Szádfalverési munkálatok. A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga az 1965-ös dunai árvíznél.

1965-ben rendkívüli árhullám vonult le a Dunán. Az árvíz a szokatlanul csapadékos időjárás és a sok évi átlagot meghaladó hőtömegek májusi olvadása következtében alakult ki. Az áprilistól június végéig tartó 119 napos védekezés során hat egymást követő árhullám alakult ki a Dunán. Ezen felül a Rábán is a Tiszán is jelentős árvízi helyzet állt elő. A Rábán és mellékfolyóin április és augusztus között nyolc árhullám vonult le, a folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt. A Duna magyarországi szakaszán a kritikus napokban 40 000 ember is dolgozott, többek között nekik köszönhető hogy a védekezés sikeres volt. Fekete-fehér fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Bába; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 14,1 cm, sz: 9 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

## Események

Készítés            mikor            1965

[Földrajzi vonatkozás]

ki	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
hol	Keselyűs, Őrspuszta, Beléd, Dombori, Lankóc
mikor	
ki	
hol	Duna

## Kulcsszavak

- 1965. évi dunai árvíz
- fotóalbum
- történeti
- árvíz