

| | |
|--|---|
| | <p>Tárgyak: Kormói fok elzárása, 1965 (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.18.1.89</p> |
|--|---|

Leírás

Szádfalverési munkálatok. A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga az 1965-ös dunai árvíznél.

(Kormó: egykor a Duna bal partján, Madocsa alatt lévő település.)

1965-ben rendkívüli árhullám vonult le a Dunán. Az árvíz a szokatlanul csapadékos időjárás és a sok évi átlagot meghaladó hőtömegek májusi olvadása következtében alakult ki. Az áprilistól június végéig tartó 119 napos védekezés során hat egymást követő árhullám alakult ki a Dunán. Ezen felül a Rábán is a Tiszán is jelentős árvízi helyzet állt elő. A Rábán és mellékfolyóin április és augusztus között nyolc árhullám vonult le, a folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt. A Duna magyarországi szakaszán a kritikus napokban 40 000 ember is dolgozott, többek között nekik köszönhető hogy a védekezés sikeres volt. Fekete-fehér fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Bába; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretetek:

h: 9,6 cm, sz: 6,5 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

Események

| | | |
|------------------------|-------|--|
| Készítés | mikor | 1959-1965 |
| | ki | Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG) |
| | hol | Kormó |
| [Földrajzi vonatkozás] | mikor | |
| | ki | |
| | hol | Duna |

Kulcsszavak

- 1965. évi dunai árvíz
- fotóalbum
- történeti
- árvíz