

	<p>Tárgyak: Dunai árvíz, 1965 (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_2009.18.1.98</p>
--	---

Leírás

A Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga az 1965-ös árvíznél. 1965-ben rendkívüli árhullám vonult le a Dunán. Az árvíz a szokatlanul csapadékos időjárás és a sok évi átlagot meghaladó hőtömegek májusi olvadása következtében alakult ki. Az áprilistól június végéig tartó 119 napos védekezés során hat egymást követő árhullám alakult ki a Dunán. Ezen felül a Rábán is a Tiszán is jelentős árvízi helyzet állt elő. A Rábán és mellékfolyóin április és augusztus között nyolc árhullám vonult le, a folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt. A Duna magyarországi szakaszán a kritikus napokban 40 000 ember is dolgozott, többek között nekik köszönhető hogy a védekezés sikeres volt. Fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Készítés helyei: Királyszentistván; Kölesd; Simontornya; Tolna; Báta; Koroncó; Répcelak; Győr; Adony; Dombóvár

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 9,1 cm, sz: 5,8 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

Események

Készítés mikor 1965

[Földrajzi vonatkozás]

ki	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
hol	Keselyűs, Őrspuszta, Beléd, Dombori, Lankóc
mikor	
ki	
hol	Duna

Kulcsszavak

- 1965. évi dunai árvíz
- fotóalbum
- tehergépkocsi
- történeti
- árvíz