

	<p>Object: Bátai kép a dunai árvíz idején, 1965 (Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_2009.18.1.102</p>
--	---

Description

1965-ben rendkívüli árhullám vonult le a Dunán. Az árvíz a szokatlanul csapadékos időjárás és a sok évi átlagot meghaladó hőtömegek májusi olvadása következtében alakult ki. Az áprilistól június végéig tartó 119 napos védekezés során hat egymást követő árhullám alakult ki a Dunán. Ezen felül a Rábán is a Tiszán is jelentős árvízi helyzet állt elő. A Rábán és mellékfolyóin április és augusztus között nyolc árhullám vonult le, a folyó vízállása minden korábbinál magasabb volt. A Duna magyarországi szakaszán a kritikus napokban 40 000 ember is dolgozott, többek között nekik köszönhető hogy a védekezés sikeres volt. Fotó a "Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Osztaga 1959-1965" című albumból.

Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 12,2 cm, sz: 8,5 cm; Album mérete: h: 32,2 cm, sz: 22 cm

Events

Created	When	1965
	Who	Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG)
	Where	Báta

[Relationship
to location] When

Who
Where Danube

Keywords

- 1965. évi dunai árvíz
- Flood
- Photograph album
- történeti