

	<p>Object: Nagyhódos védelme (Árvíz a Felső-Tiszán 1970 májusában)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.701.5</p>
--	---

Description

Az 1970-es árvíz a Felső-Tiszán és mellékfolyóin a feljegyzett árvizek közül az addigi legnagyobbnak és legpusztítóbbnak bizonyult. Az árvizet rendkívül heves és nagy kiterjedésű esőzés váltotta ki, melynek hatására jelentős árhullámok alakultak ki. Május 14-én töltésszakadások következtek be a Batár-patakon, a Tiszán az országhatáron túl, a Túron, román területen két helyen valamint közvetlenül a magyar-román országhatáron. A kitört víz órákon belül átömlött a magyar területekre és végig pusztította a Tisza-Szamos és a Szamos-Kraszna közét.

Nagyhódos védelme érdekében május 14-én megerősítették a töltéseket, azonban a május 16-án a Sár-Éger-főcsatorna völgyébe beömlött a vizet a csatorna természetes magaspartja nem tudta megfogni, így az Kishódos és Nagyhódos települések nagy részét szinte órák alatt elpusztította.

Fekete-fehér fotó "A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árhullámai 1970. májusában" című albumból.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 17,3 cm, sz: 12,2 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23 cm, m: 2 cm

Events

Created	When	May 14, 1970
---------	------	--------------

Who Varjú Elemér (Északmagyarországi Vízig)
Where Nagyhódos

Keywords

- Flood
- Photograph album
- Sandbag
- történeti