

	<p>Tárgyak: Védekezés Kishódosnál, 1970. május 14. (Árvíz a Felső-Tiszán 1970 májusában)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.701.8</p>
--	--

Leírás

Az 1970-es árvíz a Felső-Tiszán és mellékfolyóin a feljegyzett árvizek közül az addigi legnagyobbnak és legpusztítóbbnak bizonyult. Az árvizet rendkívül heves és nagy kiterjedésű esőzés váltotta ki, melynek hatására jelentős árhullámok alakultak ki. A Túr bal parti gátszakadások vizei ellen Garbólc és Nagyhódos megvédésére megfeszített munkával két napig sikeres védekezés folyt egy régi gát és a kövesút emelésével. Ez jelentős árvízvédelmi eredmény volt, de csak átmeneti siker. A második napon a Sárégeren érkező nagy mennyiségű és magas víz azonban a Sáréger csatorna jobb parti természetes magas vonulatát mintegy 400 m-en meghágva május 16-án 20 órakor a védekezési vonalak mögött tört a töltésekkel körülzárt Kishódosra és Nagyhódosra és építményeik 80 százalékát órák alatt elpusztította.

Fekete-fehér fotó "A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árhullámai 1970. májusában" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 16,7 cm, sz: 22,8 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23 cm, m: 2 cm

Események

Készítés

mikor

1970. május 14.

ki

Varjú Elemér (Északmagyarországi Vizig)

hol

Kishódos

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz
- árvízvédelem