

	<p>Tárgyak: Átfolyás a közúton Zsarolyánál (Árvíz a Felső-Tiszán 1970 májusában)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.701.26</p>
--	---

## Leírás

Az 1970-es árvíz a Felső-Tiszán és mellékfolyóin a feljegyzett árvizek közül az addigi legnagyobbnak és legpusztítóbbnak bizonyult. Az árvizet rendkívül heves és nagy kiterjedésű esőzés váltotta ki, melynek hatására jelentős árhullámok alakultak ki. A határon május 15-én betört vizet útjában először a Csenger-Csengersimai között tartóztatta és duzzasztotta fel. A lezúduló víz útját ezután a Jánk-Szamossályi út keresztezte, ahol a víz újra feltorlódott, majd az utat átszakítva a Zsarolyán-Nagyszekeresi útig jutott el, ahol a jelenség megismétlődött. A pusztulás ezekben a községekben olyan arányú volt, hogy egész házsorok tűntek el minden berendezéssel együtt.

Fekete-fehér fotó "A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árhullámai 1970. májusában" című albumból.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 17,1 cm, sz: 12 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23 cm, m: 2 cm

## Események

Készítés

mikor

1970. május

ki

Varjú Elemér (Északmagyarországi Vízig)

hol

Zsarolyán

[Földrajzi  
vonatkozás]

mikor

ki

hol

Szamos

## Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz