

Tárgyak:	Átfolyás a közúton Zsarolyánál (Árvíz a Felső-Tiszán 1970 májusában)
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_24.701.27

Leírás

Az 1970-es árvíz a Felső-Tiszán és mellékfolyóin a feljegyzett árvizek közül az addigi legnagyobbnak és legpusztítóbbnak bizonyult. Az árvizet rendkívül heves és nagy kiterjedésű esőzés váltotta ki, melynek hatására jelentős árhullámok alakultak ki. A határon május 15-én betört vizet útjában először a Csenger-Csengersimai között tartóztatta és duzzasztotta fel. A lezúduló víz útját ezután a Jánk-Szamossályi út keresztezte, ahol a víz újra feltorlódott, majd az utat átszakítva a Zsarolyán-Nagyszekeresi útig jutott el, ahol a jelenség megismétlődött. A pusztulás ezekben a községekben olyan arányú volt, hogy egész házsorok tűntek el minden berendezéssel együtt.

Fekete-fehér fotó "A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árhullámai 1970. májusában" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 17,3 cm, sz: 12,1 cm; Album mérete: h: 33 cm, sz: 23 cm, m: 2 cm

Események

Készítés

mikor

1970. május

ki

Varjú Elemér (Északmagyarországi Vízig)

hol

Zsarolyán

[Földrajzi
vonatkozás]

mikor

ki

hol

Szamos

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz