

	<p>Tárgyak: A Gibárti Erőmű rácsán fennakadt halak (A Hernád szennyezése, 1973. február 2-10.)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.702.10</p>
--	---

Leírás

1973. február 2-án az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság vízminőségi figyelőszolgálatára észlelte és jelentette, hogy a Hernád vize erősen szennyezett, kellemetlen szagú és tömegesen pusztulnak a halak. A helyszíni vizsgálatok megállapították, hogy a halpusztulással egyidejűleg csoportokba verődve a vízfelszínre úsznak a bódult halak, melyek kézzel kifoghatók. A lakosság a bódult halakat tömegével szedte. A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapították, hogy a halbódulást, illetve halpusztulást idegméreg okozta. A mérgező anyagra tekintettel - melynek minőségét nem ismerték - feltételezhető volt, hogy a halaknak, a Hernád vizének és a Hernád menti partszűrészű kutakba a kavicssterazon keresztül beszivárgó víznek a fogyasztása emberek és állatok egészségére káros. Ezért megtiltották a halak fogyasztását és a vízművek üzemeltetése is több napig szünetelt.

Fotó a "Hernád folyón levonult rendkívüli vízszennyezés 1973. február 2-10." című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méret:

h: 13 cm, sz: 18 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22 cm, m: 2,5 cm

Események

Készítés

mikor

1973. február 02.-1973. február 10.

ki

Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIK)

[Földrajzi
vonatkozás]

hol Gibárt
mikor

ki
hol Hernád (folyó)

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- vízszennyezés