

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Object: Elpusztult haltömeg (A Hernád szennyezése, 1973. február 2-10.)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum<br/>Kölcsey u. 2.<br/>2500 Esztergom<br/>+36 33 500 250<br/>info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.702.13</p> |
|--|--|

## Description

1973. február 2-án az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság vízminőségi figyelőszolgálatára észlelte és jelentette, hogy a Hernád vize erősen szennyezett, kellemetlen szagú és tömegesen pusztulnak a halak. A helyszíni vizsgálatok megállapították, hogy a halpusztulással egyidejűleg csoportokba verődve a vízfelszínre úsznak a bódult halak, melyek kézzel kifoghatók. A lakosság a bódult halakat tömegével szedte. A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapították, hogy a halbódulást, illetve halpusztulást idegméreg okozta. A mérgező anyagra tekintettel - melynek minőségét nem ismerték - feltételezhető volt, hogy a halaknak, a Hernád vizének és a Hernád menti partszűrészű kutakba a kavicssterazon keresztül beszivárgó víznek a fogyasztása emberek és állatok egészségére káros. Ezért megtiltották a halak fogyasztását és a vízművek üzemeltetése is több napig szünetelt.

Fotó a "Hernád folyón levonult rendkívüli vízszennyezés 1973. február 2-10." című albumból.

## Basic data

|                     |   |
|---------------------|---|
| Material/Technique: | Papír / fotó  |
| Measurements:       | h: 18,1 cm, sz: 13,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22 cm, m: 2,5 cm |

## Events

|         |      |  |
|---------|------|--|
| Created | When | February 2, 1973-February 10, 1973             |
|         | Who  | Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIK) |

[Relationship  
to location]

Where  
When  
Who  
Where      Hernád (folyó)

## Keywords

- Photograph album
- hal
- történeti
- vízszennyezés