

	<p>Object: Hernádon leúszó, elpusztult halak (A Hernád szennyezése, 1973. február 2-10.)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.702.15</p>
--	--

Description

1973. február 2-án az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság vízminőségi figyelőszolgálatára észlelte és jelentette, hogy a Hernád vize erősen szennyezett, kellemetlen szagú és tömegesen pusztulnak a halak. A helyszíni vizsgálatok megállapították, hogy a halpusztulással egyidejűleg csoportokba verődve a vízfelszínre úsznak a bódult halak, melyek kézzel kifoghatók. A lakosság a bódult halakat tömegével szedte. A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapították, hogy a halbódulást, illetve halpusztulást idegméreg okozta. A mérgező anyagra tekintettel - melynek minőségét nem ismerték - feltételezhető volt, hogy a halaknak, a Hernád vizének és a Hernád menti partszűrészű kutakba a kavicssterazon keresztül beszivárgó víznek a fogyasztása emberek és állatok egészségére káros. Ezért megtiltották a halak fogyasztását és a vízművek üzemeltetése is több napig szünetelt.

Fotó a "Hernád folyón levonult rendkívüli vízszennyezés 1973. február 2-10." című albumból.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 18 cm, sz: 13 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22 cm, m: 2,5 cm

Events

Created

When

February 2, 1973-February 10, 1973

	Who	Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG)
	Where	
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Hernád (folyó)

Keywords

- Photograph album
- történeti
- vízszennyezés