

	<p>Objekt: A Kaposvári Cukorgyár szennyvízelvezetése - Szivattyúházhoz vezető burkolt tápcsatorna (Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság 1968. évi termelési tevékenysége)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_24.704.111</p>
--	--

Beschreibung

Az Igazgatóság a működési területén lévő mezőgazdasági és ipari üzemek, Tanácsi szervek részére is végzett vízépítési munkát, elsősorban a rendelkezésükre álló kapacitás időben egyenletes kitöltése érdekében. Ilyen munkák voltak például: tsz. víztározó építések, kisvízfolyások árvízcsúcs-visszatartását és sporthorgászatot szolgáló tóépítés, lakosság vízellátását javító vasbeton tározómedence építése, kaposvári cukorgyár szennyvízelvezetési műveinek építése, továbbá tanácsi megrendelésre községi belsőségi vízrendezési munkák végzése.

Fekete-fehér fotó a "Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság 1968. évi termelési tevékenysége képekben" című albumból.

Grunddaten

Material/Technik:

Papír / fotó

Maße:

h: 7,5 cm, sz: 9,2 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 25 cm, m: 3 cm

Ereignisse

Hergestellt

wann

1968

wer

Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DÉDUVIZIG)

wo

[Geographischer wann
Bezug]

wer

wo Kaposvár

Schlagworte

- Fotoalbum
- történeti