

	<p><b>Object:</b> A Kaposvári Cukorgyár szennyvízelvezetése - Szivattyúházhoz vezető burkolt tápcsatorna (Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság 1968. évi termelési tevékenysége)</p> <p><b>Museum:</b> Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p><b>Collection:</b> Történeti Képgyűjtemény</p> <p><b>Inventory number:</b> DM_TK_24.704.111</p>
--	--

## Description

Az Igazgatóság a működési területén lévő mezőgazdasági és ipari üzemek, Tanácsai szervek részére is végzett vízépítési munkát, elsősorban a rendelkezésükre álló kapacitás időben egyenletes kitöltése érdekében. Ilyen munkák voltak például: tsz. víztározó építések, kisvízfolyások árvízcsúcs-visszatartását és sporthorgászatot szolgáló tóépítés, lakosság vízellátását javító vasbeton tározómedence építése, kaposvári cukorgyár szennyvízelvezetési műveinek építése, továbbá tanácsai megrendelésre községi belsőségi vízrendezési munkák végzése.

Fekete-fehér fotó a "Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság 1968. évi termelési tevékenysége képekben" című albumból.

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 7,5 cm, sz: 9,2 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 25 cm, m: 3 cm

## Events

Created

When

1968

Who

Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DÉDUVIZIG)

[Relationship  
to location]

Where  
When  
Who  
Where      Kaposvár

## Keywords

- Photograph album
- történeti