

| | |
|--|--|
| | <p>Tárgyak: A Kaposvári Cukorgyár szennyvízelvezetése - Szivattyúházhoz vezető burkolt tápcsatorna (Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság 1968. évi termelési tevékenysége)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.704.111</p> |
|--|--|

Leírás

Az Igazgatóság a működési területén lévő mezőgazdasági és ipari üzemek, Tanácsi szervek részére is végzett vízépítési munkát, elsősorban a rendelkezésükre álló kapacitás időben egyenletes kitöltése érdekében. Ilyen munkák voltak például: tsz. víztározó építések, kisvízfolyások árvízcsúcs-visszatartását és sporthorgászatot szolgáló tóépítés, lakosság vízellátását javító vasbeton tározómedence építése, kaposvári cukorgyár szennyvízvezetési műveinek építése, továbbá tanácsi megrendelésre községi belsőségi vízrendezési munkák végzése.

Fekete-fehér fotó a "Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság 1968. évi termelési tevékenysége képekben" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 7,5 cm, sz: 9,2 cm; Album mérete: h: 34 cm, sz: 25 cm, m: 3 cm

Események

Készítés

mikor

1968

ki

Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DÉDUVIZIG)

hol

[Földrajzi
vonatkozás]

mikor

ki

hol

Kaposvár

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti