

	<p>Tárgyak: Tunyogmatolcs, 1970. május 25. (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.885.13</p>
--	--

Leírás

Tunyogmatolcs víz alatt.

Az 1970-es árvíz a Felső-Tiszán és mellékfolyóin a feljegyzett árvizek közül az addigi legnagyobbnak és legpusztítóbbnak bizonyult. Az árvizet rendkívül heves és nagy kiterjedésű esőzés váltotta ki, melynek hatására jelentős árhullámok alakultak ki.

A Szamoson védekezők hatalmas küzdelemmel órák alatt építettek ki több mit 20 km hosszban nyúlgátat. A koronán átcsapó víz fokozatosan gyengítette a töltés szelvényét. A rendkívüli erőfeszítések ellenére május 15-én hajnali 2 és 4 óra között előbb Nábrádnál, a jobb parton keletkezett két szakadás (220 és 160 m hosszú), majd a bal parton Tunyogmatolcsnál keletkezett egy újabb (108 m-es) szakadás.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 11,8 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

Események

Készítés	mikor	1970. május 25.
	ki	Varjú Elemér (1873-1945)
	hol	Tunyogmatolcs

[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Tunyogmatolcs
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Tisza
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Szamos

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz