

	<p>Object: A nábrádi töltésszakadás helyreállítási munkálatai, 1970. május 25. (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.885.15</p>
--	---

## Description

Az 1970-es árvíz a Felső-Tiszán és mellékfolyóin a feljegyzett árvizek közül az addigi legnagyobbnak és legpusztítóbbnak bizonyult. Az árvizet rendkívül heves és nagy kiterjedésű esőzés váltotta ki, melynek hatására jelentős árhullámok alakultak ki. A Szamoson védekezők hatalmas küzdelemmel órák alatt építettek ki több mit 20 km hosszban nyúlgátat. A koronán átcsapó víz fokozatosan gyengítette a töltés szelvényét. A rendkívüli erőfeszítések ellenére május 15-én hajnali 2 és 4 óra között előbb a Szamos jobb partján Nábrádnál, majd a bal parton Tunyogmatolcs közelében töltésszakadások következtek be.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

## Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 12 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

## Events

Created	When	May 25, 1970
	Who	Elemér Varjú (1873-1945)
	Where	Nábrád

[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Tisza
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Someş

## Keywords

- Flood
- Photograph album
- légifotó
- történeti
- árvízkar