

	<p>Tárgyak: A nábrádi töltésszakadás helyreállítási munkálatai, 1970. május 25. (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.885.15</p>
--	---

## Leírás

Az 1970-es árvíz a Felső-Tiszán és mellékfolyóin a feljegyzett árvizek közül az addigi legnagyobbnak és legpusztítóbbnak bizonyult. Az árvizet rendkívül heves és nagy kiterjedésű esőzés váltotta ki, melynek hatására jelentős árhullámok alakultak ki. A Szamoson védekezők hatalmas küzdelemmel órák alatt építettek ki több mit 20 km hosszban nyúlgátat. A koronán átcsapó víz fokozatosan gyengítette a töltés szelvényét. A rendkívüli erőfeszítések ellenére május 15-én hajnali 2 és 4 óra között előbb a Szamos jobb partján Nábrádnál, majd a bal parton Tunyogmatolcs közelében töltésszakadások következtek be.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 12 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

## Események

Készítés	mikor	1970. május 25.
	ki	Varjú Elemér (1873-1945)
	hol	Nábrád

[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Tisza
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Szamos

## Kulcsszavak

- fotóalbum
- légifotó
- történeti
- árvíz
- árvízkárr