

| | |
|--|--|
| | <p>Object: A Szamos-Kraszna közének víztelenítése Olcsvánál, a gátórház előtti térségben - Szivattyúzás a Krasznába (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.885.27</p> |
|--|--|

Description

A szamos-krasznaközi öblözetbe a víz a tunyogmatolcsi töltésszakadásból és a Keleti és Lápi csatornákon ömlött a területre. Ennek a víznek a halmozódó mennyisége 86 millió m³ volt. A Szamos-Kraszna közti elöntés víztelenítése érdekében a Szamos bal parti töltését Olcsvánál május 21-én 50 m hosszon átrobbantották. A Tisza és a Szamos töltésmegnyitásai 12 napon át voltak nyitva.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

Basic data

| | |
|---------------------|--|
| Material/Technique: | Papír / fotó |
| Measurements: | h: 13,1 cm, sz: 18 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm |

Events

| | | |
|---------|-------|--------------------------|
| Created | When | May 1970-June 1970 |
| | Who | Elemér Varjú (1873-1945) |
| | Where | Olcsvaapáti |

| | | |
|-------------------------------|-------|---------------|
| [Relationship to location] | When | |
| | Who | |
| | Where | Someş |
| [Relationship to location] | When | |
| | Who | |
| | Where | Kraszna folyó |
| [Relationship to location] | When | |
| | Who | |
| | Where | Olcsva |

Keywords

- Photograph album
- történeti