

	<p>Tárgyak: A Szamos-Kraszna közének víztelenítése Olcsvánál, a gátórház előtti térségben - Szivattyúzás a Krasznába (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.885.27</p>
--	--

Leírás

A szamos-krasznaközi öblözetbe a víz a tunyogmatolcsi töltésszakadásból és a Keleti és Lápi csatornákon ömlött a területre. Ennek a víznek a halmozódó mennyisége 86 millió m³ volt. A Szamos-Kraszna közti elöntés víztelenítése érdekében a Szamos bal parti töltését Olcsvánál május 21-én 50 m hosszon átrobbantották. A Tisza és a Szamos töltésmegnyitásai 12 napon át voltak nyitva.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 13,1 cm, sz: 18 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

Események

Készítés mikor 1970. május-1970. június
ki Varjú Elemér (1873-1945)
hol Olcsvaapáti

[Földrajzi vonatkozás] mikor

	ki	
	hol	Szamos
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Kraszna folyó
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Olcsva

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti