

	<p>Object: A Szamos-Kraszna közének víztelenítése Olcsvánál, a gátórház előtti térségben - Szivattyúzás a Krasznába (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.885.28</p>
--	--

Description

A szamos-krasznaközi öblözetbe a víz a tunyogmatolcsi töltésszakadásból és a Keleti és Lápi csatornákon ömlött a területre. Ennek a víznek a halmozódó mennyisége 86 millió m³ volt. A Szamos-Kraszna közti elöntés víztelenítése érdekében a Szamos bal parti töltését Olcsvánál május 21-én 50 m hosszon átrobbantották. A Tisza és a Szamos töltésmegnyitásai 12 napon át voltak nyitva.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 12 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

Events

Created	When	May 1970-June 1970
	Who	Elemér Varjú (1873-1945)
	Where	Olcsvaapáti

[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Kraszna folyó
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Someş

Keywords

- Flood
- Photograph album
- történeti