

	<p><b>Tárgyak:</b> A második árhullámra való felkészülés Komlódtótfalunál, a lokalizációs vonal kiépítésének munkálatainál, 1970. június 12. (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p><b>Intézmény:</b> Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p><b>Gyűjtemények:</b> Történeti Képgyűjtemény</p> <p><b>Leltári szám:</b> DM_TK_24.885.33</p>
--	---

## Leírás

Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz a folyó feljegyzett árvizei közül mind a tetőző vízszint értékek, mind pedig a tartósság tekintetében az addigi legnagyobbnak bizonyult. Különösen állt ez a Felső-Tiszára és a Tisza bal oldali mellékfolyóira, a Szamosra, a Krasznára, a Túrra, a Berettyóra, a Körösökre és a Marosra, valamint az Alsó-Tiszára. Példátlan méretű és heveségű árvíz tört ekkor a Tisza- völgyre, súlyos árvízkatasztrófa következett be a Szamosközben.

A májusi árhullám után a Tisza Tokaj feletti szakaszán már 6-7 m-rel apadt a folyó, amikor beköszöntött a júniusi zivataros időszak. A második (júniusi) árhullám újabb megfeszített védekezést igényelt.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 12 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

## Események

Készítés	mikor	1970. június 12.
	ki	Varjú Elemér (1873-1945)
	hol	Komlódtótfalu
[Földrajzi vonatkozás]	mikor	
	ki	
	hol	Szamos

## Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz
- árvízvédelem