

	<p>Object: A Kraszna második árhulláma a mérki hídnál, 1970. június 13. (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.885.37</p>
--	--

## Description

Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz a folyó feljegyzett árvizei közül mind a tetőző vízszint értékek, mind pedig a tartósság tekintetében az addigi legnagyobbnak bizonyult. Különösen állt ez a Felső-Tiszára és a Tisza bal oldali mellékfolyóira, a Szamosra, a Krasznára, a Túrra, a Berettyóra, a Körösökre és a Marosra, valamint az Alsó-Tiszára. Példátlan méretű és heveségű árvíz tört ekkor a Tisza- völgyre, súlyos árvízkatasztrófa következett be a Szamosközben.

A Kraszna májusi árhulláma nem igényelt jelentős védekezést, de júniusban a tartósan magas vízállás miatt - amely az addigi maximumot 1 cm-rel meghaladta a szivárgás és hullámverés elleni intenzív védekezési munkákra volt szükség.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

## Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 12 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

## Events

Created	When	June 13, 1970
---------	------	---------------

	Who	Elemér Varjú (1873-1945)
	Where	Mérk
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Kraszna folyó

## Keywords

- Flood
- Photograph album
- történeti