

	<p>Tárgyak: A mérki úton a Kraszna híd felé, 1970. június 13. (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.885.38</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leírás

Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz a folyó feljegyzett árvizei közül mind a tetőző vízszint értékek, mind pedig a tartósság tekintetében az addigi legnagyobbnak bizonyult. Különösen állt ez a Felső-Tiszára és a Tisza bal oldali mellékfolyóira, a Szamosra, a Krasznára, a Túrra, a Berettyóra, a Körösökre és a Marosra, valamint az Alsó-Tiszára. Példátlan méretű és hevedességű árvíz tört ekkor a Tisza- völgyre, súlyos árvízkatasztrófa következett be a Szamosközben.

A Kraszna májusi árhulláma nem igényelt jelentős védekezést, de júniusban a tartósan magas vízállás miatt - amely az addigi maximumot 1 cm-rel meghaladta a szivárgás és hullámverés elleni intenzív védekezési munkákra volt szükség.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 9,1 cm, sz: 9 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

Események

Készítés mikor 1970. június 13.
ki Varjú Elemér (1873-1945)

[Földrajzi vonatkozás] hol Mérék (Magyarország)
mikor
ki
hol Kraszna folyó

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti
- árvíz