

	<p>Object: A Bodvaj patak balparti töltése a Már-hídról nézve, 1970. június 13. (1970. évi tiszai árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.885.41</p>
--	--

Description

Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz a folyó feljegyzett árvizei közül mind a tetőző vízszint értékek, mind pedig a tartósság tekintetében az addigi legnagyobbnak bizonyult. Különösen állt ez a Felső-Tiszára és a Tisza bal oldali mellékfolyóira, a Szamosra, a Krasznára, a Túrra, a Berettyóra, a Körösökre és a Marosra, valamint az Alsó-Tiszára. Példátlan méretű és heveségű árvíz tört ekkor a Tisza- völgyre, súlyos árvízkatasztrófa következett be a Szamosközben.

Fotó az "ÁRVÍZ 1970 - A Felső-Tisza és mellékfolyóinak árvize 1970. május-júniusban" című albumból.

Basic data

Material/Technique:	Papír / fotó
Measurements:	h: 12 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 32,5 cm, sz: 22,7 cm

Events

Created	When	May 1970-June 1970
	Who	Elemér Varjú (1873-1945)
	Where	Bódvaj patak

Keywords

- Flood
- Photograph album
- történeti