

	<p>Tárgyak: Kő és rőzseterhelés készítése (Alsó-Dunavölgy az 1965.évi árvízkor)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.889.8</p>
--	---

## Leírás

Kő és rőzseterhelés készítése a töltés erősítése érdekében.

1965-ben rendkívüli dunai árvíz sújtotta Magyarországot, melynek oka a szokatlanul csapadékos időjárásra és a sok évi átlagot meghaladó alpesi hőtömegek májusi olvadására vezethető vissza. Az árvízi jelenségek áprilisban kezdődtek és egészen júniusig hat egymást követő árhullám alakult ki a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán dolgozó 40 000 embernek köszönhetően a védekezés sikeres volt.

Fekete-fehér fotó az "EMLÉKÜL AZ 1965. ÉVI NAGY DUNAI ÁRVÍZRŐL AZ ALSÓDUNAVÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGTÓL" című albumból.

A fotókat dr. Bárány István, Görbe Ferenc, Horváth Péter és dr. Pump József készítették. Az album az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóságon készült 1965. szeptemberében.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 14,2 cm, sz: 9 cm; Album mérete: h: 24 cm, sz: 18,5 cm

## Események

Készítés

mikor

1965

ki

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUKÖVIZIG)

hol

## Kulcsszavak

- Duna
- fotóalbum
- történeti