

	<p>Tárgyak: Munkába állnak a honvédség szádfalverő rajai is (Alsó-Dunavölgy az 1965.évi árvízkor)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.889.16</p>
--	--

Leírás

Szádfal: a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal kapcsolódó acél, vasbeton, fa anyagú szádpallókból álló fal. Egyenként verik le, a felszín alatti szivárgás meggátolására vagy az anyag oldalirányú kitérésének megelőzésére.

1965-ben rendkívüli dunai árvíz sújtotta Magyarországot, melynek oka a szokatlanul csapadékos időjárásra és a sok évi átlagot meghaladó alpesi hótömegek májusi olvadására vezethető vissza. Az árvízi jelenségek áprilisban kezdődtek és egészen júniusig hat egymást követő árhullám alakult ki a Dunán. A folyó magyarországi szakaszán dolgozó 40 000 embernek köszönhetően a védekezés sikeres volt.

Fekete-fehér fotó az "EMLÉKÜL AZ 1965. ÉVI NAGY DUNAI ÁRVÍZRŐL AZ ALSÓDUNAVÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGTÓL" című albumból.

A fotókat dr. Bárány István, Görbe Ferenc, Horváth Péter és dr. Pump József készítették. Az album az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóságon készült 1965. szeptemberében.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 14 cm, sz: 9,2 cm; Album mérete: h: 24 cm, sz: 18,5 cm

Események

Készítés mikor 1965
 ki Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUKÖVIZIG)
 hol

Kulcsszavak

- Duna
- fotóalbum
- szádfal
- történeti