

	<p>Tárgyak: Részleges szakadás, átömlés. Mohácsi-sziget, 1956 (1956. évi téli árvíz)</p> <p>Intézmény: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Gyűjtemények: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: DM_TK_24.914.9</p>
--	--

Leírás

Az 1956-os dunai jeges árvizet megelőzően a vízgyűjtőn jelentékeny mennyiségű hó hullott. A szokatlan hideg február közepére a Dunán Pozsonyig igen erős jégpáncél alakult ki. Február végén és március elején a nyugatról érkező enyhülés intenzív olvadást eredményezett, mely a Kárpátok nyugati karéján további 100 mm csapadékkal párosult. A kialakult árhullám a folyó magyar szakasza mentén, különösen Dunaföldvárnál és alatta számos jégtorlaszt hozott létre. A Dunán és a Sión 58 gátszakadás alakult ki. Az árvíz során a Tassi erőmű melletti árvízvédelmi célú parapetfal tönkrement, így az átzúduló víz tönkretette az erőművet és a tápszilipet. 1956 márciusában a megáradt Duna elöntötte a Mohácsi-szigetet is.

Id. Ziegler Károly hagyatékából.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 12,1 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 24,5
cm, sz: 17 cm

Események

Készítés	mikor	1956. március
	ki	Ziegler Károly (Magyar Hidrológiai Társaság) (1898-1985)
	hol	Mohácsi-sziget

Kulcsszavak

- fotóalbum
- történeti