

	<p>Object: Átömlés az országúton. (1956. évi téli árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.914.11</p>
--	--

Description

Az 1956-os dunai jeges árvizet megelőzően a vízgyűjtőn jelentékeny mennyiségű hó hullott. A szokatlan hideg február közepére a Dunán Pozsonyig igen erős jégpáncél alakult ki. Február végén és március elején a nyugatról érkező enyhülés intenzív olvadást eredményezett, mely a Kárpátok nyugati karéján további 100 mm csapadékkal párosult. A kialakult árhullám a folyó magyar szakasza mentén, különösen Dunaföldvárnál és alatta számos jégtorlaszt hozott létre. A Dunán és a Sión 58 gátszakadás alakult ki. Az árvíz során a Tassi erőmű melletti árvízvédelmi célú parapetfal tönkrement, így az áztúduló víz tönkretette az erőművet és a tápszilipet. 1956 márciusában a megáradt Duna előntötte a Mohácsi-szigetet is.

Id. Ziegler Károly hagyatékából.

Basic data

Material/Technique:

Papír / fotó

Measurements:

h: 12,1 cm, sz: 9,1 cm; Album mérete: h: 24,5 cm, sz: 17 cm

Events

Created

When

March 1956

Who

Ziegler Károly (Magyar Hidrológiai Társaság)

Where

Dunavecse

[Relationship
to location]

When

Who

Where

Dunavecse

Keywords

- Photograph album
- történeti