

	<p>Object: Buzgár feltárás. Szigetköz, 1954 (1954. évi árvíz)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Collection: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventory number: DM_TK_24.918.1</p>
--	--

Description

A Duna magyarországi szakaszán 1954 júliusában áradás kezdődött. A legveszélyesebb helyzet a Szigetközben alakult ki, ahol szinte azonnal el is rendelték a legmagasabb fokú készültséget.

Buzgár: A töltésre ható egyoldalú víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, koncentrált, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence. Az árvíz levonulása után feltárást végeznek, hogy megtudják, pontosan mi okozhatta a buzgár kialakulását.

Basic data

Material/Technique: Papír / fotó
Measurements: h: 13,1 cm, sz: 11,3 cm;

Events

Created	When	1954
	Who	Ziegler Károly (Magyar Hidrológiai Társaság)
	Where	Szigetköz

Keywords

- Duna
- Photograph album
- történeti
- water jet