

Tárgyak:	Buzgár feltárás. Szigetköz, 1954 (1954. évi árvíz)
Intézmény:	Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu
Gyűjtemények:	Történeti Képgyűjtemény
Leltári szám:	DM_TK_24.918.1

Leírás

A Duna magyarországi szakaszán 1954 júliusában áradás kezdődött. A legvesélyesebb helyzet a Szigetközben alakult ki, ahol szinte azonnal el is rendelték a legmagasabb fokú készültséget.

Buzgár: A töltésre ható egyoldalú víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, koncentrált, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet. Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence. Az árvíz levonulása után feltárást végeznek, hogy megtudják, pontosan mi okozhatta a buzgár kialakulását.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Papír / fotó

Méretek:

h: 13,1 cm, sz: 11,3 cm;

Események

Készítés	mikor	1954
	ki	Ziegler Károly (Magyar Hidrológiai Társaság) (1898-1985)
	hol	Szigetköz

Kulcsszavak

- Buzgár

- Duna
- fotóalbum
- történeti