

	<p>Objekt: Az állítólagos mohácsi nagy buzgár feltárása, 1965 (Mohácsi árvíz, 1965)</p> <p>Museum: Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum - Duna Múzeum Kölcsey u. 2. 2500 Esztergom +36 33 500 250 info@dunamuzeum.hu</p> <p>Sammlung: Történeti Képgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: DM_TK_24.919.3</p>
--	--

## Beschreibung

Az 1965. évi árvízkor keletkezett mohácsi buzgárnak feltárása.

Buzgár: A töltésre ható egyoldalú víznyomás hatására a töltés (gát) mögött, a mentett oldalon alulról fölfelé irányuló szivárgásokból, (áramlásból) kialakult, koncentrált, finom szemcséjű talajjal kevert vízfeltörés. A buzgár közvetve töltésszakadást is előidézhethet.

Hagyományos védekezés ellene a homokzsákból épített ellennyomó medence.

Az árvíz levonulása után feltárást végeznek, hogy megtudják, pontosan mi okozhatta a buzgár kialakulását.

## Grunddaten

Material/Technik:

Papír / fotó

Maße:

h: 9 cm, sz: 9 cm;

## Ereignisse

Hergestellt    wann    1965  
                  wer    Ziegler Károly (Magyar Hidrológiai Társaság)  
                  wo    Mohács

[Geographischer    wann  
Bezug]

                  wer  
                  wo    Donau

## Schlagworte

- Fotoalbum
- buzgár
- történeti